Nº do Chamado: 029 Data: 11/10/2025 Cliente: Larissa Melo Tipo de Cliente: Externo

Problema Relatado: Windows 8 apresenta erro de "Tela Azul da Morte" ao iniciar

Técnico Responsável: Maryanne Oliveira

## Diagnóstico

A cliente relatou que o computador com sistema operacional **Windows 8** não conseguia inicializar corretamente, sendo interrompido por uma **Tela Azul da Morte (BSOD - Blue Screen of Death)** logo após o boot.

O código de erro apresentado era:

```
0x0000007E-SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED
```

Esse erro costuma estar relacionado a **problemas com drivers de dispositivo**, especialmente drivers de vídeo, ou a conflitos de hardware e falhas no BIOS.

# Solução Aplicada

#### Passo 1: Acesso ao Modo de Segurança

1. Durante o processo de inicialização, pressionamos repetidamente a tecla F8 para acessar o menu de opções avançadas de inicialização.

```
Choose Advanced Options for: Windows 8
(Use the arrow keys to highlight your choice.)

Repair Your Computer

Safe Mode
Safe Mode with Networking
Safe Mode with Command Prompt

Enable Boot Logging
Enable low-resolution video
Debugging Mode
Disable automatic restart on system failure
Disable Driver Signature Enforcement
Disable Early Launch Anti-Malware Driver


Start Windows Normally

Description: View a list of system recovery tools you can use to repair startup problems, run diagnostics, or restore your system.
```

2. Selecionamos a opção **"Modo de Segurança com Rede"**, permitindo o carregamento mínimo do sistema e acesso à internet para diagnóstico e downloads.

#### Passo 2: Identificação e remoção do driver problemático


- 1. Acessamos o **Gerenciador de Dispositivos** e identificamos que o **driver de vídeo** instalado estava desatualizado e possivelmente incompatível com o hardware atual.
- 2. Realizamos a desinstalação completa do driver de vídeo.
  - Utilizamos o utilitário "Display Driver Uninstaller (DDU)" para remover completamente os arquivos residuais do driver anterior.



3. Após a remoção, reiniciamos o sistema ainda em modo de segurança para garantir que o driver genérico fosse carregado temporariamente.

#### Passo 3: Instalação de driver de vídeo compatível


- 1. Acessamos o **site oficial do fabricante da placa gráfica** (NVIDIA, AMD ou Intel, conforme o hardware identificado).
- 2. Realizamos o **download do driver compatível com o Windows 8** e com a versão específica da placa de vídeo.



- 3. Instalamos o novo driver no sistema.
- 4. Reiniciamos o computador normalmente para verificar a estabilidade com o novo driver.

#### Passo 4: Atualização do BIOS

- 1. Durante o processo de diagnóstico, verificamos que a versão do **BIOS** da placa-mãe estava desatualizada, o que poderia contribuir para problemas de inicialização e compatibilidade com drivers modernos.
- 2. Identificamos o modelo da placa-mãe e acessamos o **site do fabricante** para obter a versão mais recente do BIOS.
- 3. Realizamos o procedimento de **atualização do BIOS** com segurança, utilizando ferramenta oficial fornecida pelo fabricante.
- 4. Após a atualização, reiniciamos o sistema e monitoramos o comportamento durante o boot.



Passo 5: Testes de estabilidade

- 1. O sistema iniciou corretamente, sem apresentar novas telas azuis.
- 2. Foram realizados testes básicos de:
  - o Inicialização e desligamento.
  - o Abertura de programas com aceleração gráfica.
  - Teste de vídeo em tela cheia para validação do novo driver.
- 3. Nenhum erro adicional foi identificado após os testes.

# Resumo das Ações Realizadas

- Acesso ao Modo de Segurança para permitir diagnóstico inicial.
- Remoção completa do driver de vídeo problemático.
- Instalação de driver atualizado e compatível com Windows 8.
- Atualização do BIOS da placa-mãe.
- Testes de estabilidade e verificação do sistema após as correções.

## Resultado Final

O erro crítico "0x0000007E" foi solucionado com a substituição do driver de vídeo por uma versão compatível e a atualização do BIOS. O Windows 8 passou a inicializar corretamente, sem ocorrência de tela azul. O sistema permaneceu estável após reinicializações e testes funcionais. A cliente foi orientada sobre a importância de manter os drivers e o BIOS atualizados, e de evitar instalações automáticas de drivers não verificados pelo fabricante.

Feedback do Cliente

Avaliação: ★★★★

Comentário: [sem registro]

Tempo de Resolução

1h10min

Situação Final

Resolvido